



COMUNE DI BUCCINO (SA)

Ufficio Tecnico – tel. e fax 0828 – 751224

ORDINANZA N. 4

DEL 15 GEN. 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

VISTA la comunicazione verbale da parte di privati cittadini i quali lamentano che lo spianamento realizzato dal sig. Iuzzolino Nicola nato a

su di un lotto in loc. Tempe del Mulino distinto in Catasto al foglio 40 particella 473, a causa di un mancato sostegno del fronte di scavo, ha causato un piccolo movimento franoso che ha interessato la strada in loc. Tempe del Mulino;

CONSIDERATO che l'Ing. Gargiulo Piercarlo Responsabile del Settore III dell'Ufficio Tecnico Comunale a seguito della comunicazione verbale di cui sopra si è recato immediatamente in loco riscontrando l'effettivo movimento franoso;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e l'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. 157/2006;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti;

ORDINA

Al signor Iuzzolino Nicola nato a in qualità di proprietario del lotto in loc. Tempe del Mulino distinto in catasto al foglio 40 particella 473 di realizzare AD HORAS un idoneo sostegno al terrapieno soprastante i lavori di scavo realizzati al fine di evitare l'aggravarsi del movimento franoso ;

AVVERTE

Che decorso inutilmente il termine di cui sopra senza che sia stato eseguito l'idoneo sostegno al fronte di scavo come ordinato, si procederà nei modi e termini previsti dalle vigenti leggi;

MANDA

L'ufficio esso notificatore è incaricato della notica del presente provvedimento all'interessato , all'Ufficio di Polizia Municipale Sede, al Comando dei Carabinieri del Comune di Buccino, alla Procura della Repubblica e all'Ufficio Tecnico Comunale Sede Dalla Residenza Municipale, li 15/01/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Ing. Gargiulo Piercarlo

