



# COMUNE DI BUCCINO (SA)

UFFICIO TECNICO

ORDINANZA N. 21

DEL 30 MAG. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

**OGGETTO:** Ordinanza di chiusura al transito pedonale del vicolo cieco di Via Console Otacilio, individuato in mappa tra i fabbricati al Foglio 22 particelle 448 – 456.

**VISTO** il sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 3998 del 30.5.2017, con il quale comunica che: " il fabbricato di proprietà comunale individuato in catasto al Foglio 22 particella n. 455, risulta pericoloso per la pubblica e privata incolumità;

**DATO ATTO** che il fabbricato in oggetto risulta accessibile dal vicolo cieco di Via Console Otacilio, individuato tra i fabbricati al Foglio 22 particelle n. 448 e 456;

**RITENUTO** pertanto necessario, per quanto sopra rappresentato e nelle attuali condizioni d'uso del fabbricato, provvedere alla chiusura al transito pedonale del vicolo cieco di Via Console Otacilio al fine di scongiurare pericolo per l'incolumità pubblica;

**RITENUTA** la piena sussistenza delle motivazioni che impongono di emanare il presente provvedimento contingibile e urgente al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini;

**VISTO** l'art. 107, comma 3 lett. F, del D. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio n. 6934 del 25.9.2014;

Per i motivi esposti in premessa:

**ORDINA**

di provvedere con estrema urgenza alla chiusura totale del vicolo cieco di via Console Otacilio individuato tra i fabbricati al Foglio 22 particelle n. 448 e 456

**DISPONE**

Manda per provvedimenti di propria competenza:

Al Comando Polizia Municipale del Comune di Buccino;

Al Comando Stazione Carabinieri di Buccino;

Alla Procura della Repubblica di Salerno;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi di legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I°

Geom. Michele Luordolo