

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

residente in

in via

comproprietario

ORDINANZA N°. 58 DEL - 3 DIC, 2021

nato a

OGGETTO: demolizione opere abusive- ditta

Il sottoscritto Ing. Gargiulo Piercarlo, Responsabile del Settore II dell'UTC

CONSIDERATO che:

- il sig.

scala;

- via Claudio Guerdile all'UMI 201 posto al primo piano dell'immobile rappresentante dei germani denunciava con esposto prot.7264 del 24/10/2017 l'esecuzione di lavori abusivi nello stabile in oggetto , consistenti nella realizzazione di un pianerottolo e di una scala in ferro per effettuati dal sig. l'accesso privato al sottotetto trasformato abusivamente in mansarda residenziale, oltre alla realizzazione di una porta d'ingresso al piano terra del vano scala; - in data 07/03/2018 prot.1652 il geom. Luordo Michele, Responsabile del Settore I dell'UTC effettuava un sopralluogo presso il fabbricato di cui all'UMI 201 accertando l'irregolarità della scala sopra indicata; - in data 23/03/2018 prot.2073 1652 il geom. Luordo Michele, Responsabile del Settore I dell'UTC effettuava un sopralluogo presso il fabbricato di cui all'UMI 201, realizzato con intervento di ricostruzione giusta concessione edilizia n.34 del 16/04/1986 rilasciata ai sensi della ex-lege 219/81 dichiarando che; e residente a in via - in data 05/10/2021 la sig. nata a , proprietaria dell'immobile sito in via Guerdile U.M.I. 201 riproponeva la denuncia di esecuzione nell'esposto prot.7264 del 24/10/2017 di lavori abusivi già effettuata dal proprio genitore consistenti nella l'esecuzione di lavori abusivi nello stabile in oggetto effettuati dal sig. realizzazione di un pianerottolo e di una scala in ferro per l'accesso privato al sottotetto trasformato abusivamente in mansarda residenziale, oltre alla realizzazione di una porta d'ingresso al piano terra del vano
- VISTO il sopralluogo effettuato dall'UTC in data 21/10/2021 dal quale è emersa l'effettiva realizzazione della scala in ferro e della porta di ingresso al piano terra;

VISTI gli atti d'uffici tra cui lo Stato Finale dell'UMI 201 da cui risulta l'assenza della scala in ferro e della porta di ingresso al piano terra;

VISTO

l'art.

31

del

DPR

380/01;

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Alla sig.ra residente a in via in qualità di erede del sig.

il ripristino dello stato dei luoghi alla documentazione di cui allo Stato Finale L.R. 20/2001 n.256 e la relativa demolizione <u>AD HORAS</u> della scala in ferro e della porta di ingresso al piano terra .

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione sul sito : www.comune.buccino.sa.it/albopretorio.asp; al fine di consentire la maggiore divulgazione possibile alla cittadinanza;

Manda copia della presente per i provvedimenti di propria competenza, alla Procura della Repubblica, al Comando Polizia Municipale di Buccino, al Comando Stazione Carabinieri di Buccino, al Comando Forestale di Buccino.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE, II
Ing. Gargiulo Piercarlo

FITO