



## COMUNEDIBUCCINO

Provincia di Salerno

Piazza Municipio n. 1 - 84021 Buccino (SA)

Tel: 0828/751231 - PEC: protocollo@pec.comune.buccino.sa.it

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Al Sig. Procuratore della Repubblica**

c/o Tribunale di -84100 S A L E R N O

pec : [ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacerit.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacerit.it)

**Al Sig. Presidente della Giunta**

**Regionale della Campania**

Via S. Lucia, 81 – 80132 NAPOLI

pec: [dg5009.uod01.antiabusivismo@pec.regione.campania.it](mailto:dg5009.uod01.antiabusivismo@pec.regione.campania.it)

**Al Genio Civile Salerno**

pec: [uod.501807@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501807@pec.regione.campania.it)

**Al Sig. Ministro delle Infrastrutture**

**e dei Trasporti - R O M A**

Tramite l'Ufficio Territoriale del Governo – 84100 - S A L E R N O

pec: [protocollo.prefsa@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefsa@pec.interno.it)

**All'Albo Pretorio online**

**OGGETTO: Abusivismo edilizio. Elenco rapporto opere abusive relativo al mese di GIUGNO 2023.**

---

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 31, comma 7, del D.P.R. n.380/2001, nonché all'art.10, comma 1, della L.R. Campania 18 novembre 2004 n.10, si trasmette ,l'elenco del mese di Giugno 2023 comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e dall'UTC settore 1, riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione lavori o ripristino stato dei luoghi.

Buccino (SA), dalla data del protocollo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Rosaria DEL REGNO

## D.P.R. 06 GIUGNO 2001, N. 380, ART. 31 COMMA 7

ELENCO N. \_\_\_\_\_ 2023

N.	Destinatari Identificati con dati catastali	Accertamento- UTC - P.M. - P.G. - C.C. FORESTALE	Località abuso	Tipo di abuso	Ordinanza sospensione lavori	Ingiunzione Demolizione/Avvio del procedimento	Ordinanza di Demolizione ripristino stato dei luoghi	Accertamento inottemperanza Demolizione/ ottemperanza/ accertamento di conformità
1	Foglio 22 p.lla 38	UTC settore 1 e C.C.	Via Roma- Centro storico Buccino	Tettoia con chiusure laterali	//	Verbale di sopralluogo 09.06.2023	//	//
2	Foglio 8 p.lla 1181	UTC settore 1 e C.C.	Loc. Frascineta - Buccino	Struttura interrata fuori terra e difformità di apertura in prospetto	//	Verbale di sopralluogo - Relazione tecnica prot. 5282 del 28.06.2023	//	//

Buccino(SA) alla data del protocollo

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AREA TECNICA

Arch. Giulia Izzo

